



ORIENTAR

Una vez instalado drivers y software deberemos irnos (en Windows) a la parte inferior derecha al icono  seguido buscaremos el icono  seguido daremos click derecho sobre este icono y en el menú seleccionaremos la opción setting como se muestra en la siguiente imagen donde seleccionaremos 12 puntos en el primer segmento, luego seleccionaremos 16:9 o default en caso de presentar problemas, en hotkeys contaremos los iconos que se encuentran en los laterales del tablero y lo seleccionaremos 14/16/18 según corresponda al finalizar daremos click en OK :



ORIENTAR

Luego iremos de nuevo al icono y daremos click derecho y ahora seleccionaremos Orient



Y realizaremos la calibración de los 12 puntos que nos aparecerán en pantalla con el lápiz del tablero.